



برايمر فاست

دهان برايمر عالي الجودة سريع الجفاف للأسطح المعدنية والخرسانية والخشبية

الوصف

دهان حماية من مركب واحد سريع الجفاف أساسه راتنجات الألكيد المعدلة عالية الجودة

يتميز بمقاومة جيدة للعوامل الجوية وسرعة الجفاف وكدهان حماية للأسطح الخرسانية والخشبية والهياكل المعدنية (داخلي وخارجي)

مجال الاستخدام

يستخدم كبرايمر للأسطح المعدنية والهياكل الحديدية.
يستخدم لحماية الأسطح الأسمنتية والخرسانية.
يستخدم كدهان للخزانات المعدنية.
يستخدم لدهان المستودعات والورش.

مميزات المنتج

دهان برايمر يتميز بسرعة الجفاف من مركب واحد.
ذو قوة التصاق عالية على الأسطح المختلفة.
قوة تغطية مميزة ومعدل فرد جيد.
يتميز بمظهر ناعم براق عالي الجودة عند التشطيب.
سهولة التطبيق والإستخدام سواء بمسدس الرش أو الرولة أو الفرشاه

الخواص الفنية للمنتج (عند درجة حرارة 25م°)

اللون	متوفر بألوان متنوعة حسب الطلب
الكثافة (جم / سم ³)	0.05 ± 1.4
زمن الجفاف السطحي عند 25م° ورطوبة نسبية 50%	من 20 : 35 دقيقة
زمن الجفاف النهائي عند 25م° ورطوبة نسبية 50%	24 ساعة
زمن دهان الوجه التالي عند 25م° ورطوبة نسبية 50%	بعد 10:8 ساعة
معدل الاستهلاك	7:5 م ² / لتر (فيلم جاف 50 ميكرون)
المخفف	باور سولف 4

ملحوظة: يعتمد معدل الاستهلاك على طبيعة السطح وسمك الدهان وطريقة التطبيق وتجهيز السطح المراد دهانه.

طريقة التشغيل والاستخدام

إعداد السطح

يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم.
أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ في حالة الأسطح المعدنية
يتم صنفرة أسطح الدهانات القديمة جيداً وإزالة الصدأ إن وجد ثم التطهير.
يتم تليب المنتج جيداً قبل التطبيق للحصول على تشطيب مميز.
يتم التطبيق حسب أصول الصناعة حيث يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة طويلاً وعرضياً مع مراعاة التغطية الكاملة للسطح المراد دهانه أو رشه
يتم طلاء الوجه الثاني عند الحاجة بعد مرور 8 : 10 ساعة .
يدهن عادة وجهين من باور برايمر فاست على أن يكون الوجه الأول جاف تماماً
يتم تخفيف المنتج إذا لزم الأمر بمذيب باور سولف 4.

تعليمات الأمان والسلامة

يجب أن يتم تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية.
لا بد من استخدام القفازات ونظارات العين الواقية وارتداء ملابس خاصة أثناء التطبيق.
ممنوع تماماً تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء التطبيق.
في حالة تلوث الجلد يتم غسل الجزء الملوث بالماء والصابون.
في حالة تلوث العين يتم غسلها جيداً بكميات وفيرة من الماء الفاتر واستشارة الطبيب فوراً.
تجنب سكب بقايا المنتج في أي مجرى مائي أو في التربة.
يتم غسل الأدوات المستخدمة فور الإنتهاء من العمل مباشرة بمذيب Power Solve 1.
يتم التخلص من بقايا المنتج أو العبوات الفارغة طبقاً لقوانين البيئة المحلية.



ابتكار مستمر



Power for Chemicals and plast



وادي النطرون - المنطقة الرابعة